


99XA-027

:HUB ADAPTER ASSEMBLY / ASSEMBLAGE
ADAPTEUR MOYEU

Liste des pièces / Part List

| REF | #pièce/part | QTÉ/QTY | Couple / Torque |
|-----|---------------------|---------|----------------------|
| 1 | 04AM-015 | 2 | |
| 2 | 04AM-029 | 4 | |
| 3 | HSFCS3/8-16x1,25B2L | 8 | |
| 4 | HNWM10-1,25 | 16 | 66 N-m / 49 Lbs*feet |

2011-07-21



Les Fabrication TJD inc.

147, chemin des Raymond Rivière-du-Loup (Québec), G5R 5X9
www.tjd.ca